

# Lagereinheit ZKLF...2RS

## Bearing Unit ZKLF...2RS

### Technische Daten/Abmessungen Technical data/Dimensions

#### Axialschrägkugellager ZKLF...2RS


#### Angular Contact Thrust Ball Bearing ZKLF...2RS

Die Art der Lagerung beeinflusst neben der Steifigkeit des gesamten Gewindetriebs auch das Drehschwingungs- und Knickverhalten der Gewinde- spindel. Damit ist die gewählte Lagerart ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Selbstverständlich liefern wir unsere Gewindespindeln sowohl nach der jeweils gewählten Endenbearbeitung als auch nach vorhandener Kundenzeichnung.

Im Besonderen zur Lagerung von Kugelgewindetrieben eignen sich die die Axialschrägkugellagereinheiten ZKLF, ZARN, ZARF und FDX. Die dazu jeweils entsprechende Endenbearbeitung finden Sie unter Form D, F, H und J. Für eine häufig zusätzlich notwendige Loslagerseite empfehlen wir die Stützlagerung nach Form W.

*In addition to the stiffness of the entire screw drive, the type of bearing arrangement also influences the torsional vibration and buckling behaviour of the screw shaft. The selected bearing type is therefore an essential quality feature. It goes without saying that we supply our threaded spindles both according to the selected end machining as well as according to existing customer drawings.*


*The axial angular contact ball bearing units ZKLF, ZARN, ZARF and FDX are particularly suitable for bearing arrangements in ball screws. The corresponding end machining can be found under form D, F, H and J. For a floating bearing side that is often additionally required, we recommend the support bearing in accordance with form W.*



| Größe size    | D  | d  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | B  | b | J  | l  | r   | r <sub>1</sub> | C <sub>dyn</sub> in KN <sub>axial</sub> | C <sub>stat</sub> in KN <sub>axial</sub> |
|---------------|----|----|----------------|----------------|----|---|----|----|-----|----------------|---|--|
| ZKLF-2RS-1255 | 55 | 12 | 25             | 6,8            | 25 | 3 | 42 | 17 | 0,3 | 0,6            | 18,6                                    | 24,7                                     |
| ZKLF-2RS-1560 | 60 | 15 | 28             | 6,8            | 25 | 3 | 46 | 17 | 0,3 | 0,6            | 19,6                                    | 28,0                                     |
| ZKLF-2RS-2068 | 68 | 20 | 34,5           | 6,8            | 28 | 3 | 53 | 19 | 0,3 | 0,6            | 28,5                                    | 47,0                                     |
| ZKLF-2RS-2575 | 75 | 25 | 40,5           | 6,8            | 28 | 3 | 58 | 19 | 0,3 | 0,6            | 30,5                                    | 55,0                                     |
| ZKLF-2RS-3080 | 80 | 30 | 45,5           | 6,8            | 28 | 3 | 63 | 19 | 0,3 | 0,6            | 32,0                                    | 64,0                                     |

#### Endenbearbeitung Form D für Lagereinheiten ZKLF

#### End Machining form D for Bearing Units ZKLF



| Bezeichnung designation | Abmessungen dimensions [mm]   |                               |                               |                |                |                |                |                |                |                                 | Lager bearing ZKLF...2RS |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                         | TGS/KGS   | D <sub>1</sub> k <sub>6</sub> | D <sub>2</sub> k <sub>6</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | M <sub>1</sub> | B <sub>1</sub> x T <sub>1</sub> |                          |
| D12                     | Gewindekern-<br>durchmesser<br><i>thread core<br/>diameter</i><br>d <sub>2</sub> > d <sub>1</sub> | 12                            | 9                             | 55             | 20             | 32             | 2,5            | 16             | M12x1          | 3x1,8                           | 1255                     |
| D15                     |   | 15                            | 11                            | 58             | 23             | 35             | 3,5            | 16             | M15x1          | 4x2,5                           | 1560                     |
| D20                     |   | 20                            | 14                            | 70             | 30             | 44             | 4              | 22             | M20x1          | 5x3                             | 2068                     |
| D25                     |   | 25                            | 19                            | 82             | 40             | 57             | 6              | 28             | M25x1,5        | 6x3,5                           | 2575                     |
| D30                     |   | 30                            | 24                            | 92             | 50             | 67             | 7              | 36             | M30x1,5        | 8x4                             | 3080                     |